

ОПИСАНИЕ

Portico 260 Zero VOC Полумат / Яичная скорлупа представляет собой 100% акриловую краску, разработанную с использованием лучших ингредиентов для достижения оптимальных характеристик при самых высоких экологических требованиях. Portico 260 Zero VOC – краска для внутренних и наружных работ. Простота нанесения обеспечивает исключительно равномерное покрытие без брызг. Portico 260 Zero VOC предлагает бесконечный выбор цветов, идеально подходящих для всех типов проектов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Portico 260 Zero VOC необходимо наносить на правильно подготовленные и грунтованные поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает превосходное выравнивание и мягкую, гладкую поверхность.
- Отличная устойчивость к чистке.
- Сохраняет блеск и цвет.
- Задерживает распространение плесени.
- Превосходная укрывистость для стен, требующих атласного блеска или блеска яичной скорлупы.
- Также рекомендуется для вертикальных наружных поверхностей, таких как заборы, гаражи, цементные стены и т. д.
- Отделка Полумат / Яичная скорлупа легко чистится, обеспечивая при этом хорошую стойкость.
- Незначительные брызги, однако требуется минимальная защита открытых поверхностей.
- Почти без запаха.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не предназначена для герметизации новой древесины, из которой может сочиться смола, например: (красный кедр, красное дерево, фанера, восстановленная и склеенная древесина, экзотическая древесина или любая другая древесина, которая сочится) (см. Рекомендуемые грунтовки).
- Избегайте любого применения при температуре ниже 10°C.
- Не используйте на полу.
- Не смешивать с другими красками.
- Во избежание деформации наружных виниловых покрытий не используйте цвет темнее оригинального.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Связующее	100%	
	Белый и колеровочные базы	
Цвет		
Очистка	Вода	
Воспламеняемость	Н/Д	
	Температура возгорания	
% твердых частиц по массе	55	%
	% твердых частиц по объему	41
Летучие органические соединения	0	
Глянец	60°	5-7
Блеск	85°	13-15
		%

При 25°C и относительной влажности 50%. Может отличаться, в зависимости от цвета.			
Укрывистость	45-51 м2		галлон
Толщина пленки	Мокрой	0.07—0.09	мм
	Сухой	0.02—0.03	мм
Время высыхания	На отлип	30	Мин
	Нанесение второго слоя	4-8	часов
	Уборка	30	дни
	Отверждение	30	дни
<small>*Данные значения могут отличаться, в зависимости от производителя оборудования.</small>			
Нанесение в качестве фасадного покрытия	Да		
Базы 0-1-2	После нанесения	24	часов
Базы 4-5		60	часов
Температура хранения	30		°C
БАЗЫ	ФОРМАТ		
	946 МЛ	3,78Л	18,9Л
260-0 БЕЛЫЙ	X	X	X
260-1 Р БАЗА	X	X	X
260-2 М БАЗА	X	X	X
260-4 D БАЗА	X	X	
260-5 A БАЗА	X	X	
			Максимум. 2 унции красителя / 3,78 л
			Максимум. 5 унции красителя / 3,78 л
			Максимум. 8 унции красителя / 3,78 л
			Максимум. 12 унции красителя / 3,78 л

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой и чистой, без пыли, масла, жира, ржавчины и мыла. Ранее окрашенную поверхность рекомендуется очистить обезжиривателем (ОЦП), чтобы устранить загрязнения, которые могут нанести вред адгезии и затвердеванию изделия. Поверхности должны быть хорошо отшлифованы и обеспылены.

Наличие плесени: очистите пораженную поверхность смесью 1 части отбеливателя и 3 частей воды. Тщательно промойте всю поверхность.

Отслаивающаяся краска: скребком удалите ослабленную краску, затем отшлифуйте края поверхности, чтобы она стала гладкой. Выполните необходимый ремонт с помощью цемента для швов.

Меление: очистите проволочной щеткой и/или промывайте под давлением.

Наличие высолов необходимо удалить промывкой под давлением и/или соляной кислотой.

Новый гипсокартон: чтобы избежать образования нежелательной текстуры на листе гипсокартона, шов не следует чрезмерно шлифовать.

Бетон/каменная кладка: подождите, пока бетон/каменная кладка затвердеют в течение как минимум 30 дней, прежде чем красить и удалять высолы.

Алюминий, оцинкованный металл, внутренний черный металл: удалить все следы окисления (ржавчину), затем очистить с помощью Métal Plus 467, кондиционера для металла.

Дерево: поверхность следует отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью № 80 или № 100 для улучшения адгезии. Сероватую патину необходимо удалить хорошей шлифовкой.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРАЙМЕРЫ

Новый гипс: Latex Plus 170-0

Бетон, бетонные блоки/необработанный кирпич: нанесите шпатлевку Proline 6006 для выравнивания поверхности или непосредственно нанесите Portico 260.

Древесина без подтекания: используйте Portico 270 или нанесите Portico 260 напрямую.

Потемневшая древесина, такая как (красный кедр, красное дерево, экзотическая фанера, восстановленная и склеенная древесина и любая кровотоочащая древесина): нанесите один-два слоя алкидной основы Block Plus 296.

Предупреждение: дерево — натуральный материал, и хотя оно обработано, со временем сочение может появиться снова.

Сосновые сучки: загерметизируйте сосновые сучки с помощью Stop Plus 298.

Алюминий, оцинкованный металл: Adhéro Plus 290.

Нержавеющий внутренний черный металл: Гибридный клей 297

Латексная краска: Грунтовка не требуется.

Алкидная краска: один слой Adhéro Hybride 297.

Старый темный фон: некоторые цвета могут потребовать нанесения тонированной грунтовки для улучшения непрозрачности. Используйте продукты Proline 6070-2 и 6070-4 или Adhéro Plus 290-2 и 290-4.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Этот продукт готов к использованию и не требует разбавления (для распыления его можно разбавить максимум на 10%). Перед использованием хорошо перемешайте. Нанесите два слоя для лучшей однородности. Минимальное время высыхания каждого слоя составляет 4 часа для светлых цветов и 8 часов для темных цветов. Чтобы правильно покрыть поверхность, рекомендуется использовать безворсовый валик диаметром 10 мм и качественную нейлон-полиэфирную кисть. После использования очищайте валики и щетки теплой мыльной водой.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Краске требуется минимум 15 дней для высыхания перед первой очисткой. Используйте только мягкие неабразивные чистящие средства и мягкую ткань. Очистите поверхность легкими круговыми движениями.

ГАРАНТИЯ

При использовании согласно инструкциям Производителя, данный продукт будет полностью соответствовать заявленным свойствам.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Держите контейнер закрытым, когда он не используется.
- Избегайте замерзания.